

**Министерство труда, социального развития и занятости
населения Республики Алтай**

**Автономное учреждение Республики Алтай «Комплексный центр
социального обслуживания населения»**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 2

УТВЕРЖДАЮ:

Директор автономного учреждения
Республики Алтай «Комплексный
центр социального обслуживания
населения»



Тадырова Н.И.

12 марта 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект социальной защиты населения
- 1.2. Адрес объекта: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая 57
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- часть здания 2 этажа, 403,2 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 532 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта 2017 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2023 г., капитального – - г.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу: социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов Автономное учреждение Республики Алтай «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Краткое наименование: социально-реабилитационное отделение АУ РА «КЦСОН»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая 57
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Северная, д. 10 Телефон: 8 (38822) 4-84-14, факс: 4-77-30, E-mail: mintrud@altaigov.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): социальная защита
- 2.2. Виды оказываемых услуг: социально-бытовые; социально-психологические, социально-педагогические; социально-правовые; услуги в целях повышения

коммуникативного потенциала; срочные социальные услуги; организация и проведение мероприятий по социальному сопровождению получателей социальных услуг

2.3. Форма оказания услуг: на объекте; в том числе с проживанием

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: граждане пожилого возраста, инвалиды старше 18 лет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость 20 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- Автобусами 102, 110, 111, 112, 117, 127, 132, 138, 217, 218, 418 до остановки «Школа №2»;

- Маршрутное такси: 103 до остановки «Школа №2»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да – горка, длиной 40 м, уклон примерно 6-8 градусов

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) – нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	По варианту «Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	По варианту «Б»
4	с нарушениями зрения	По варианту «А»
5	с нарушениями слуха	По варианту «ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	По варианту «А»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
----------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ - В
4	Вход (входы) в здание	ДУ - И (К, С) ДП - И (Г, У, О)
6	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ - И (С) ДЧ - И (К, У, О, Г)
8	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ - И (К) ДЧ - И (Г) ДП - И (С, О, У)
10	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ - И (О, С, К) ДП - И (У, Г)
12	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект имеет различную степень доступности для МГН. Замечания по физической (архитектурной) доступности объекта (пандусы на путях движения и эвакуации) касаются в основном инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

Для некоторых категорий инвалидов все же будет затруднительно организовать универсальную доступность всех зон и помещений (инвалиды с нарушением зрения, инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках). Для них уже специально выделено помещения для приема на первом этаже.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП, Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР, Капитальный ремонт, текущий ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2023-2026
в рамках исполнения плана адаптации объекта
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В или ДУ-В (в зависимости от решения о реконструкции пандуса)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "20" марта 2023 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от "20" марта 2023 г.
3. Решения Комиссии _____ от " ____ " _____ 2023 г.
4. Приложениям № 1-6 к акту обследования объекта

УТВЕРЖДАЮ:

Директор автономного
учреждения Республики Алтай
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения»



Тадырова Н.И.

" март 2023 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект социальной защиты населения
- 1.2. Адрес объекта: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая 57
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- часть здания 2 этажа, 403,2 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 532 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта 2017 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2023 г., капитального – - г.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу: социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов Автономное учреждение Республики Алтай «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Краткое наименование: социально-реабилитационное отделение АУ РА «КЦСОН»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая 57
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Северная, д. 10 Телефон: 8 (38822) 4-84-62, факс: 4-77-30, E-mail: mintrud@altaigov.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) социальная защита
- 2.2. Виды оказываемых услуг: социально-бытовые; социально-психологические,

социально-педагогические; социально-правовые; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала; срочные социальные услуги; организация и проведение мероприятий по социальному сопровождению получателей социальных услуг

2.3. Форма оказания услуг: на объекте; в том числе с проживанием

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: граждане пожилого возраста, инвалиды старше 18 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К, О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч.

2.6. Плановая мощность: посещаемость 20 чел.,

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- Автобусами 102, 110, 111, 112, 117, 127, 132, 138, 217, 218, 418 до остановки «Школа №2»;

- Маршрутное такси: 103 до остановки «Школа №2»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да – горка, длиной 40 м, уклон примерно 6-8 градусов

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) – нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом
СП 59.13330.2020

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	По варианту «Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	По варианту «Б»
4	с нарушениями зрения	По варианту «А»
5	с нарушениями слуха	По варианту «ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	По варианту «А»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

«А» Доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» Не организована доступность

Нужно расписать аббревиатуру: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР, Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР, Капитальный ремонт, текущий ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор автономного
учреждения Республики Алтай
«Комплексный центр социального
обслуживания населения»



Тадырова Н.И.

" марта 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)**

N 2

Республика Алтай

"20" марта 2023 г.

Наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: объект социального обслуживания населения

1.2. Адрес объекта: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая 57

1.3. Сведения о размещении объекта

- часть здания 2 этажа, 403,2 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 532 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта 2017 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2023 г.,
капитального – - г.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -
согласно Уставу: социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого
возраста и инвалидов Автономное учреждение Республики Алтай «Комплексный
центр социального обслуживания населения».

Краткое наименование: социально-реабилитационное отделение АУ РА «КЦСОН»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) объекта 649100, Республика Алтай,
Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая 57

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: социальное обслуживание граждан

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
 - Автобусами № 102, 110, 111, 112, 117, 127, 132, 138, 217, 218, 418 до остановки «Школа №2»;

- Маршрутное такси: 103 до остановки «Школа №2»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией и таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да – горка, длиной 40 м, уклон примерно 6-8 градусов

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) – нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	По варианту «Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	По варианту «Б»
4	с нарушениями зрения	По варианту «А»
5	с нарушениями слуха	По варианту «ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	По варианту «А»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

«А» Доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» Не организована доступность

Нужно расписать аббревиатуру: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ - В
2	Вход (входы) в здание	ДУ - И (К, С) ДП - И (Г, У, О)

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ - И (С) ДЧ - И (К, У, О, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ - И (К) ДЧ - И (Г) ДП - И (С, О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ - И (О, С, К) ДП - И (У, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект имеет различную степень доступности для МГН. Замечания по физической (архитектурной) доступности объекта (пандусы на путях движения и эвакуации) касаются в основном инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

Для некоторых категорий инвалидов все же будет затруднительно организовать универсальную доступность всех зон и помещений (инвалиды с нарушением зрения, инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках). Для них уже специально выделено помещения для приема на первом этаже.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП, Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте	Организационные мероприятия

	(на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР, Капитальный ремонт, текущий ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2023-2026

в рамках исполнения плана адаптации объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В или ДУ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет;

4.4.1. согласование на Комиссии

Нет

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

Нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации нет;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) да;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту _____ на 3 л.

- | | | |
|--|----|-------|
| 2. Входа (входов) в здание | на | 7 л. |
| 3. Путей движения в здании | на | 17 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | 8 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | 7 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 13 л. |

Результаты фотофиксации на объекте фотографии - 55 шт.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

Директор АУ РА «КЦСОН»
Тадырова Н.И.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы

Заместитель директора
Альдашева А.Б.

Альдашев
(Подпись)

Специалист ООО ЭЦПИС
«Доступная среда» Белешев А. Б.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Специалист ООО ЭЦПИС
«Доступная среда» Омин Э. Н.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель
Алтайской Республиканской
организации общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» Рыспаева Л. Н.

(Должность)

(Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано "22" марта 2023 г.
(протокол N ____)

Комиссией (название) _____.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Автономное учреждение Республики Алтай «Комплексный центр социального обслуживания населения»

649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая 57

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет		-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет		-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-		Парковочное выделенное машино-места для людей с инвалидностью не соответствует (п. 5.2.1 СП 59.13330.2020)	Все	Каждое специализированное машино-место для транспортного средства инвалида должно быть обозначено дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256. Габариты специализированного места для стоянки (парковки)	Текущий ремонт

Фото 1.1


						транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0 x 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. Увеличить разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске до 6,0x3,6 м  1 — указатель, нижний край знака находится не выше 1000 мм от уровня земли, который помогает водителю определить место, куда должна быть разметка (полно-высота на рисунке); 2 — линия разметки, обозначающая границы стоянки; 3 — линия разметки, обозначающая границы стоянки; 4 — линия разметки, обозначающая границы стоянки.	
ОБЩИЕ требования к зоне			 Фото 1.2 (остановка «Школа №2»)	Замечаний нет	-	-	-



Фото 1.3 (регулируемые
пешеходные переходы на
пути к объекту)

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ - В		№ 1.1- 1.3	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

2. Входа в здание

Автономное учреждение Республики Алтай «Комплексный центр социального обслуживания населения»

649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая 57

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	 Фото 2.1  Фото 2.2	Не предусмотрены специальные контрастные полосы на первой и последней ступенях марша лестницы (п.10.4.4. СП 136.13330.2012).	С	Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы (проступь) путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020). (Рисунок В22 в приложении В СП 136.13330.2012) 	Индивидуальное решение с ТСР

2.2	Пандус (наружный)	есть	 Фото 2.3	Длина пандуса - 7,3 м. Высота - 0,64 м. Угол наклона примерно равна 87,6 ‰ Вместо максимально возможной - 80 ‰	К	Рекомендуется увеличить длину пандуса согласно Таблице 5.1 СП 59.13330.2020 при высоте перепада 0,64 м. - длина должна составлять - 8 м. (1:12,5) или 80 ‰ Согласно п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 в стесненных условиях допускается увеличение уклона марша пандуса до 100 ‰ при длине его наклонных плоскостей до 5,0 м, при этом передвижение людей на кресле-коляске должно быть с помощью сопровождающих лиц. Либо, в рамках разумного приспособления старых зданий, установить кнопку вызова на стойке перед началом марша пандуса. Чтобы сотрудник организации мог оказать ситуационную помощь инвалиду, передвигающемуся на кресле - коляске.	Капиталь ный ремонт/ Индивид уальное решение с ТСР

2.3	Входная площадка	есть		 Фото 2.4	Замечаний нет	-	-	-
2.4	Двери (входные)		-	 Фото 2.5  Фото 2.6 (Дверной порог)	Высота дверного порога составляет 0,033 м., что не соответствует п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 (Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов (при входе в жилой дом, общежитие, дом интернат, выходе на балкон, лоджию и т. п.) их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.	К	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014 м до момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. Например: 	Индивидуальное решение с ТСП

2.5	Тамбур	есть		Габариты тамбура: 1,73x1,46 м	К	Согласно п. 6.1.8 СП 59.13330.2020 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м.	Капитальный ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне			Фото 2.7				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Вход (входы) в здание	ДУ - И (К, С) ДП - И (Г, У, О)		2.1 - 2.7	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:



Фото 3.5



Фото 3.6

Перила (должно быть
соединение непрерывным и
безопасные окончания)

шириной 0,08–0,1 м.
(п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)
(Рисунок В22 в приложении
В СП 136.13330.2012)



Поручень ограждений с
внутренней стороны
лестницы должен быть
непрерывным по всей ее
высоте в соответствии с
ГОСТ Р 51261 и п. 6.2.11 СП
59.13330.2020

Перед нижним и верхним
маршами внешней лестницы
следует предусматривать
завершающие части
поручней, которые должны
быть горизонтальными и
выступать за границы
лестничных маршей на 0,3
м. В стесненных условиях
допускается выполнять
завершающие части
поручней под углом 90°
во внешнюю сторону.

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-
-----	------------------------------	-----	---	---	---	---	---

3.4	Лифт пассажирский	есть	Фото 3.7 Фото 3.8	Замечаний нет	-	-	-
-----	----------------------	------	--	---------------	---	---	---

3.5.	Дверь	есть	-	 Фото 3.9  Фото 3.10	На первом этаже здания информирующие тактильные таблички о назначении помещения находятся на дверном полотне. На втором этаже здания рядом с дверьми со стороны ручки отсутствуют информирующие тактильные таблички о назначении помещения для людей с нарушением зрения.	С	Перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения установить информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения. Должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема: Согласно ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ	-
------	-------	------	---	---	---	---	---	---

						Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020, п.6.2.14 – 6.2.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-20	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	 Фото 3.11	Замечаний нет		



Фото 3.12



Фото 3.13


			 Фото 3.14			
ОБЩИЕ требования к зоне			 Фото 3.15  Фото 3.16	Замечаний нет	Все	Организа ционные меропр ия

				 Фото 3.17				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания и пути эвакуации	ДУ - И (С) ДЧ - И (К, У, О, Г)		3.1 – 3.17	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР, Капитальный ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

І. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Автономное учреждение Республики Алтай «Комплексный центр социального обслуживания населения»
649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая 57
Наименование объекта, адрес


N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		 Фото 4.1	Высота дверного порога более 0,014 м., что не соответствует п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 (Дверные проемы не должны иметь пороги и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов (при входе в жилой дом, общежитие, дом интернат, выходе на балкон, лоджию и т. п.) их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.	К	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014 м до момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. Например:	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР





Фото 4.2



Фото 4.3

В кабинете отсутствует система усиления звука для людей с ослабленным слухом и сурдоперевод для глухих людей.

Г

Приобрести мобильную систему усиления звука (портативную индукционную петлю), либо систему онлайн-связи с сурдопереводчиком или специалистом, владеющим русским жестовым языком (п.8.7.6 СП 59.13330.2020). Также подобное оборудование можно установить на столе в едином окне муниципальных услуг (фото 4.3)

индивидуальное решение с ТСР

			 Фото 4.4				
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	 Фото 4.5  Фото 4.6	Высота дверного порога составляет более 0,014 м., что не соответствует п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 (Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов (при входе в жилой дом, общежитие, дом интернат, выходе на балкон, лоджию и т. п.) их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.	К	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014 м до момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. Например: 	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

				 Фото 4.7  Фото 4.8					
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		-	-	-	-	-	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-	-	-	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-	-	-	-	-	

ОБЩИЕ требования к зоне			-	-	-	-	-
-------------------------------	--	--	---	---	---	---	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения – зоны обслуживания	ДУ - И (К) ДЧ - И (Г) ДП - И (С, О, У)		4.1-4.8	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Автономное учреждение Республики Алтай «Комплексный центр социального обслуживания населения»

649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая 57

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Информирующая тактильная табличка о назначении помещения находится на дверном полотне.	С	Перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения установить информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения. Должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема	индивидуальное решение с ТСР

Фото 5.1



Фото 5.2



Фото 5.3

Отсутствует крючок для одежды, костылей и других Принадлежностей, (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020)

К, О, С

В кабине туалета следует смонтировать крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте не выше 1,3 м от пола.

индивидуальное решение с ТСР

				 Фото 5.6	Отсутствует система вызова помощи	Все	Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. (п. 6.3.6 СП 59.13330.2020).	индивидуальное решение с ТСР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		 Фото 5.7 (гардероб)	Высота прилавка выше, рекомендуемых 0,85 м,	К	Учитывая, что в гардеробе постоянно находится сотрудник, готовый оказать ситуационную помощь, можно считать данную зону доступным условно для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Для предварительного изучения пространства туалета в целях самостоятельного передвижения в туалете без сопровождающего рекомендуется установить мнемосхему.	С	Мнемосхема выполняется рельефным способом с применением системы Брайля. Высота установки 1,3 – 1,5 м на стене рядом с дверью со стороны дверной ручки. п. 6.3.6 СП 59.13330.2020, п. 8.16 СП 136.13330.2012	индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ -И (О, С, К) ДП - И (У, Г)		5.1-5.7	индивидуальное решение с ТСП

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Применяемые средства информации должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых на одном земельном участке

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Автономное учреждение Республики Алтай «Комплексный центр социального обслуживания населения»
649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая 57
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		 Фото 6.1 (сайт организации) http://aura-kcson.ru/	Замечаний нет	Все		Организационные мероприятия



Фото 6.2 (Версия для
слабовидящих)
<http://aura-kcson.ru/>



Фото 6.3 (3.16)




Фото 6.4



Фото 6.5

			 Фото 6.6				
6.2	Акустические средства	есть	 Фото 6.7	Замечаний нет	-	-	-

6.3	Тактильные средства	есть	«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» «СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ» «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» Фото 6.8 Фото 6.9 Фото 6.10	Замечаний нет	-	-	-
-----	---------------------	------	--	---------------	---	---	---

				 Фото 6.11  Фото 6.12  Фото 6.13				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1
--------------------------	-----------	------------	---

функциональной зоны	доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДЧ-В		№ 6.1- 6.12	Организационные мероприятия

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Основные требования к интернет-ресурсам, доступным для людей с нарушением зрения приведены в ГОСТ Р 52872-2019 «Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности». А также в Приказе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 483 от 30.11.2015 г. «Об установлении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети «Интернет».

Ссылочные документы:

1. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».
2. Федеральный закон Российской Федерации № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
6. Свод правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
7. Постановления Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
8. ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.
9. ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности.
10. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.
11. Свод правил 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения».
12. Свод правил 113.13330.2012 «СНиП 21.02.99» Стоянки автомобилей».
13. ГОСТ Р 55555-2013 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением.
14. ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением.
15. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (с Поправкой).
16. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 483 от 30.11.2015 г. «Об установлении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети «Интернет».
17. ISO 7001:2007 Graphical symbols -- Public information symbols.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что
	Белешев Айабас Борисович
	прошел(а) с «02» ноября 2015 г. по «17» ноября 2015 г.
	краткосрочное обучение в Частном учреждении
	образовательной организации высшего образования
	«Омская гуманитарная академия»
	по программе «Обеспечение доступной среды
	жизнедеятельности инвалидов»
	в объеме 72 (семидесяти двух) часов.
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ	
552402098544	
<i>Документ о квалификации</i>	
Регистрационный номер 2384	
Город Омск	
Дата выдачи 17.11.2015 г.	
	
	Президент А.Э. Еремеев
	Секретарь Е.А. Зябрева



Российская Федерация
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Сибирский образовательный центр»

Удостоверение является документом
о повышении квалификации

Лицензия серия 22/01 № 0002540

Регистрационный номер 175

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящее удостоверение выдано Омину
Эркину Нарбиновичу
(фамилия, имя, отчество)

в том, что он(а) с «2» февраля 2021 г. по «12» апреля 2021 г.
прошел(а) обучение в АНО ДПО
(полное наименование)

«Сибирский образовательный центр»
(образовательное учреждение (подразделение) дополнительного профессионального образования)

по программе Организация деятельности
(наименование программы, темы, программы дополнительного профессионального образования)

учреждений по обеспечению доступности для
инвалидов объектов и услуг

в объеме 72 часа
(количество часов)



М.П. Ректор (директор) Бочкарёва О.А.

Секретарь Аникина Г.В.